



**MINERA
AUTLAN**

COMUNICADO DE PRENSA

Junio 3, 2006

Falla técnica en Planta Tamós bajo control

Minera Autlán reporta que una de sus Plantas de Ferroaleaciones ubicada en Tamós, Veracruz sufrió una falla técnica en uno de sus cinco hornos eléctricos en la tarde del 3 de junio del presente. No obstante lo anterior, la situación ya está bajo control y no se prevé que este incidente pueda extenderse en otras operaciones de la planta.

Lamentablemente, esta situación provocó cinco heridos y el deceso de tres trabajadores. El seguro que tiene contratado la empresa cuenta con la cobertura necesaria para este tipo de siniestros. Adicionalmente, Minera Autlán está cuidando al máximo la recuperación de las personas lastimadas, y brindando un absoluto apoyo a los familiares de los fallecidos.

El problema ocurrió en el horno 10 de la planta, representando aproximadamente el 20% de la capacidad de producción bruta de toda la empresa. El horno 10 es de tipo "cerrado" fabricado con tecnología japonesa. La compañía cuenta en Tamós con cinco hornos eléctricos y una planta para fabricar ferroaleaciones refinadas.

En suma, la empresa tiene un total de once hornos eléctricos de arco sumergido para la producción de aleaciones de manganeso y una planta de refinación, para la Industria Siderúrgica.

Minera Autlán es una empresa con altísimos estándares de seguridad en la industria de ferroaleaciones. La empresa está certificada con ISO 9000:2000, lo que implica altos estándares de Seguridad y Calidad. Sin embargo, estas fallas son imponderables como han ocurrido en Plantas del mismo ramo en otros países, como Francia, Sudáfrica, Australia, Japón, Canadá y EUA, etc. y pueden presentarse ocasionalmente. Las causas y detalles del incidente están siendo revisadas minuciosamente por el cuerpo directivo y técnico de la empresa.

A las 18:00 horas el Horno presentó una irregularidad en los parámetros normales de operación, sin dar oportunidad de desconectar el Horno, una fuga de agua ocasionó un encampanamiento, causando una acumulación de gases que al escapar provocaron el accidente; en cuanto exista un dictamen detallado del mismo, se dará a conocer.

El abasto de ferroaleaciones al mercado por parte de la empresa no se verá afectado en el corto plazo, considerando los hornos que no tienen problemas en Tamós y Teziutlán y los disponibles en Gómez Palacio.

San Pedro Garza García, N.L. a 3 de Junio de 2006

pr@autlan.com.mx